



۱۱- تابلوی کنترل فاز: (شکل ۱۹-۳۶)

این تابلو دارای ۳ چراغ نمایشگر فاز و یک چراغ کنترلی می باشد. اگر هر کدام از ۳ چراغ خاموش شد و چراغ کنترلی هم خاموش شد، در نتیجه یکی از فازها برق ندارد. شکل ۱۹-۳۶

اما اگر یکی از ۳ چراغ فاز قطع شد ولی چراغ کنترلی خاموش نشد یعنی یکی از چراغها سوخته و باید تعویض گردد.

شکل ۱۹-۳۶

۱۲- انتخاب جاروبک :

۱۲-۱- انواع ذغال: ۱- ذغال گرافیتی ۲- ذغال گرافیتی خاص

- جهت انتخاب نوع ذغال به جدول شماره ۱۰-۳۶ و ۱۱-۳۶ رجوع گردد

محیط کار	ذغال گرافیتی	ذغال گرافیتی خاص
محیط داخل سالن یا خارج سالن ، خشک یا مرطوب باشد	✓	✓
محیط خورنده		✓
محیط با خوردگی زیاد		

انتخاب ذغال بر اساس خصوصیت شیمیایی - جدول شماره ۱۰-۳۶

مقدار کار	ذغال گرافیتی	ذغال گرافیتی خاص
خیلی پر کار	✓	✓
کم کار	✓	✓
مکان های با حرارت بالا		✓

انتخاب ذغال بر اساس مقدار کار (رژیم کاری) - جدول شماره ۱۱-۳۶